Confidential

あけぼの山周辺地域ランドスケープ検討業務委託
サウンディング調査

基礎資料②
（既存建築施設図面・写真）

p. 3　資料館
p. 7　本館
p.14　温室（１号棟、ボイラー室、２号棟）
p.19　加工実習館
p.24　柏泉亭（集会所、茶室）
p.27　バーベキューガーデン

令和8年 9月

柏市 都市部 公園緑地課

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
ORICONSUL


施設位置




出典：あけぼの山農業公園HP

(1)　資料館

資料館／１階




④ 休憩室	⑤ 新アグリショップ
	
⑥ トイレ	**⑦ 入口**
	

① エントランスホール	② エントランスホール	③ 新フリーホール	⑧ 資料展示館	
				

・新フリーホールはショップとして使用。（写真③）

・新アグリショップはキッズルームとして使用。（写真⑤）

資料館／２階



④ 新フリーホール



⑤ 新フリーホール




⑥ 新フリーホール



⑦ 新会議室




① 新フリーホール



② 新フリーホール



③ 新フリーホール



⑧ 新会議室




⑨ 新会議室




・新フリーホールの展示スペース上部は一部で雨漏り。

資料館／２階



⑩	倉庫５	⑪	倉庫５						
									




④	西側立面		
			

①	北側立面	②	東側立面	③	南側立面				
									

(2)　本館


本館／地下１階



①	機械室	②	機械室	③	機械室
					

・本館地下１階の機械室は物置として使用されている。図面に記載されている空調機基礎等は現状では設置されていない。（写真②③）

本館／1 階



④ 資料コーナー



⑤ 資料コーナー



⑥ 展示ホール



⑦ 倉庫




① 展示ホール



② 展示ホール



③ 階段



⑧ 倉庫




⑨ 展示ホール



・本館１階東側の休憩室・ロッカー室・応接室前には棚が置かれ、各室と棚の間の空間は物置になっている。（写真⑨）

本館／1 階




⑬	事務室	⑭	ロッカー室
			

⑮	休憩室		
			

⑩	応接室	⑪	事務室	⑫	事務室				
									

本館／2 階



④	サンルーム



⑤	研修室



⑥	倉庫



⑦	バルコニー



①	廊下



②	研修室



③	サンルーム




⑧	バルコニー



⑨	倉庫




本館／2 階




⑬ トイレ	⑭ 男子トイレ
	

⑮ 男子トイレ	⑯ 男子トイレ
	

⑩ 廊下	⑪ 会議室	⑫ 和室（A）（B）	⑰ 男子トイレ	⑱ 男子トイレ
				

本館／2 階




⑲	湯沸室	⑳	廊下	㉑	廊下









本館／




西側立面図　S＝1：100



南側立面図　S＝1：100



東側立面図　S＝1：100



北側立面図　S＝1：100


①	管理棟	②	管理棟





(3) 温室（１号棟）

温室（１号棟）



④ 温室



⑤ 風除室



⑥ 温室



⑦ 温室



① 温室




② 温室



③ 温室



温室（１号棟）




①	温室　入口	②	温室





(4) ボイラー室（１号棟脇）


ボイラー室（１号棟脇）




①	ボイラー室	②	ボイラー室								
											

(5) 温室（２号棟）


温室（２号棟）




④ 温室	⑤ 温室
	
⑥ 温室	⑦ 温室
	

① 温室	② 温室	③ 温室		
				

温室（２号棟）





④	温室		



①	温室	②	温室	③	温室				








(6)　加工実習館

加工実習館／１階



④　加工室



⑤　加工室



⑥　加工室



⑦　加工室



①　ホール



②　ホール



③　ホール



⑧　加工室





⑨　加工室





・１階加工室の冷凍庫は故障中．（写真⑧）

加工実習館／１階




⑬ 冷蔵庫	⑭ 加工室
	


⑮ 地下１階	⑯ 地下１階
	

⑩ 加工室	⑪ 加工室	⑫ 加工室	⑰ 地下１階	⑱ 地下１階
				


・地下に倉庫があり、１階加工室との荷物用エレベーターが設置されている。（写真⑫⑰）

加工実習館／１階





⑲	下洗い場	⑳	見学通路				
							

加工実習館／２階




④	ロッカー室	⑤	ロッカー室
			


①	廊下	②	準備室	③	準備室
					

加工実習館／


①




②



③




④



①	南側立面	②	東側立面	③	北側立面	④	西側立面
							

（7） 柏泉亭（集会所）


柏泉亭（集会所）



④ 玄関



⑤ 入側



⑥ 和室




⑦ 和室



① 玄関




② 玄関



③ 玄関




⑧ 次の間



⑨ 水屋



柏泉亭（集会所）




⑬ 女子トイレ	⑭ 女子トイレ
	

⑮ スイッチパネル	
	

⑩ 厨房	⑪ トイレ	⑫ 男子トイレ		
				

(8)　柏泉亭（茶室）


柏泉亭（茶室）




① 茶室	② 茶室	③ 茶室		
				


(9)　バーベキューガーデン（試食棟１）

バーベキューガーデン（試食棟１）






④ 厨房	⑤ 厨房
	
⑥ 厨房	**⑦ 厨房**
	
① 厨房	**② 厨房**	**③ 厨房**	**⑧ 試食棟１**	**⑨ 試食棟１**
				

バーベキューガーデン（試食棟１）




⑬ 試食棟１	⑭ 試食棟１
	

⑮ 試食棟１	⑯ 女子トイレ
	

⑩ 試食棟１	⑪ 試食棟１	⑫ 試食棟１	⑰ 休憩室	⑱ 休憩室
				


バーベキューガーデン（試食棟１）




①		②	南立面	③	東立面		
							

（10） バーベキューガーデン（試食棟２）

バーベキューガーデン（試食棟２）







①	試食棟 2



(11)　バーベキューガーデン（試食棟３）

バーベキューガーデン（試食棟３）





①	試食棟 3	②	試食棟 3	③	試食棟 3
					